

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСТАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 3 Артемова О.В.

(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Академика Скрябина улица дом 26 корпус 1

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»

(указать название специализированной организации)

2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.

3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дан с газовым
инструментом без дымоходов, тяга в каналах
имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентканалы в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по

вертикали

не

мене

50

см): НСТ-отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов - нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В.Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 10 Лукашин А.А.

(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Академика Скрябина улица дом 38 корпус 1

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дач с чаровиш
инициалы деф дымоходов, т.е. в вентиляционных каналах имеются
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в рабочем состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентиляция герметична
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по

вертикали

не

мене

50

см): НСИ - отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

нигде

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовки дымоходов - нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 10 Лукашин А.А.

(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Академика Скрябина улица дом 38 корпус 2

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. –слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дач с горючими материалами без дымоходов, т.е. в вентканалах имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по

вертикали не мене
см): НЕТ отсутствует

50

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовки дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В.Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 50 корпус 2

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
здания удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах да, с газовой плитой без дымоходов, тяга в вентканалах слышится
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): ЖСТ отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

отсутствует

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов - нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В.Завалский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСТАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 58 корпус 2

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дож с газовой плитой без дымоходов, тогда в вентканалах сквозняк
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентканалы в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): НССТ отвечает

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:
имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:
Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора
Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое)), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСТАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 60 корпус 1

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовой плитой без дымоходов, тяга в вентиляциях отсутствует
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентканалы в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканал герметичен
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): НСТ отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:
есть

8. Состояние оголовков дымовых труб:
Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора
Оголовков дымоходов - нет.

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 66 корпус 1

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовой плитой без дымоходов, тогда в вентканалах тяга
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентканалы в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): НСТ отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:
отсутствует

8. Состояние оголовков дымовых труб:
Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора
Оголовков дымоходов - нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завалский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 68 корпус 1

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах даже с газовой горелкой без дымоходов, тогда в вентканалах сквозняк
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентканалы в рабочем состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): НСТ отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:
есть

8. Состояние оголовков дымовых труб:
Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора
Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В.Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 72 корпус 1

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах долл с нулевым
наличием без дымоходов, т.е. в вентиляциях
идеально
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) вентиляция в рабочем состоянии
с засорами
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Дефектов, герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): НСТ - отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

Удалено

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовки дымоходов - нет


10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер



А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 74 корпус 2

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена

ГБУ «Жилищник района Кузьминки»

(указать название специализированной организации)

2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых

(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)

зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.

3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовым
нагревом без дымоходов, тяга в каналах
отсутствует

4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) вентиляция в работоспособном состоянии

5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов:

Вентканалы герметичны

6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): НСТ - отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов - нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 82/37

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах годе с газовой чисткой без дымоходов, тогда в вентиляциях имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) вентиляция в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: вентиляция герметична
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): ИСТ - отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

Имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов - нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 88 корпус 2

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах хорош с газовым
насосом без дымоходов, так в вентиляционных
каналах
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) вентиляция в работоспособном
состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: вентиляция герметична
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): Нст - отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов - нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 93

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах отсутствует
наличие тяги в дымоходах, тяга в вентиляционных каналах отсутствует
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) вентиляция в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: вентиляция герметична
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): НСТ - Ощутимым

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

есть

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Оголовки труб Ощутимым

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовки дымоходов - нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 95

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовой плитой без дымоходов, тяга в вентиляционных каналах имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в рабочем состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентиляторы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): Нист - отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

Настоя

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов - нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 97 корпус 1

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах отсутствует
в дымоходах, там в вентиляционных каналах
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) вентиляция в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: вентиляция герметична
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): ИСТ - отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

и нет

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов - нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 97 корпус 2

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовым котлом без дымоходов, тем в вентиляциях тяга есть
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) вентиляция в рабочем состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: вентиляция герметична
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): Чист-отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

Удалены

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовки дымоходов - нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 99 корпус 2

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовой плитой без дымоходов, тяга в вентканалах имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентканал в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканал герметичен
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): НЧТ отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:
есть

8. Состояние оголовков дымовых труб:
Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора
Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завалский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 1 Бахместеров Н.Н.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 101 корпус 1

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах да, с газовой плитой без дымоходов, тяга в вентиляциях имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентиляторы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): МСТ-отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовое трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В.Завалский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 1 Бахместеров Н.Н.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 103 корпус 1

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах тяги с шаровыми
механизмами без дымоходов, ГМО, в вентиляционных
каналах
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в работоспособном
состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентиляционные герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): МСТ - отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер



А.Э. Долженко

В.В. Завалский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 1 Бахместеров Н.Н.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 103 корпус 2

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовыми котлами без дымоходов, тяга в вентиляционных каналах имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляционные в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Всех каналов герметично
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): ИСТ - отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеет

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовое труба отсутствует

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовки в дымоходах нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер



А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 1 Бахместеров Н.Н.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 109 корпус 3

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовыми
печками Голу дымоходов, тяга в вентиляционных каналах имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в работоспособном
состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентиляция герметична
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): МСТ - отсутствуют

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 1 Бахместеров Н.Н.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 109 корпус 4

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовыми
плитами без дымоходов, тяга в вентиляциях имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в рабочем состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентиляция герметична
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): МСБ - отсутствует.

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер



А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 1 Бахместерова Н.Н.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 109 корпус 5

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовой плитой без дымоходов, тяга в вентиляционных каналах имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): МСБ - отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 1 Бахместеров Н.Н.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 113 корпус 1

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовыми котлами без дымоходов, тяга в вентиляционных каналах имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): ИСТ-отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В.Завалский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 1 Бахместеров Н.Н.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 113 корпус 2

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах Дом с газовыми котлами без дымоходов, тяга в вентиляционных каналах имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в рабочем состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентиляция герметична
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): мст - отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 1 Бахместеров Н.Н.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 113 корпус 3

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах тяги с каровыми
механизмами без дымоходов, тяга в вентиляционных
каналах
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в рабочем состоянии
состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентиляция герметична
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): ИСТ- отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовое отверстие отсутствует

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовки дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В.Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 1 Бахместеров Н.Н.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 113 корпус 4

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовыми котлами без дымоходов, тяга в вентиляционных каналах имеет
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в рабочем состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): ИСТ отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер



А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 1 Бахместеров Н.Н.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 115 корпус 1

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах да, с газовой плитой в дымоходах тяга
нормальная, в вентиляционных каналах тяга
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в работоспособном состоянии
нет
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): МСТ - отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер



А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 1 Бахместеров Н.Н.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 115 корпус 2

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах да, с гаровыми минтами, без дымоходов, тяга в вентканалах имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): МСТ - отсутствует.

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет.

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер



А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 1 Бахместеров Н.Н.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 115 корпус 3

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовыми
плитами без дымоходов, тяга в вентиляционных каналах
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) вентиляция в подъезде свободна
состоянием
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: вентиляция герметична
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): МСТ-отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

нельзя

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет


10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер



А.Э. Долженко

В.В. Завалский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 1 Бахместеров Н.Н.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 115 корпус 4

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с паровыми котлами без дымоходов, тяга в вентиляционных каналах имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в рабочем состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентиляция герметична
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): МСТ - отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 1 Бахместеров Н.Н.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 117 корпус 2

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах тяга с карбовыми
механизмами без дымоходов, тяга в вентиляционных
каналах
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в работоспособном
состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): МСТ - отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовых труб отсутствует

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер



А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 10 Лукашин А.А.

(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 118/7 корпус 1

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовыми
инсталлами бу дымоходов, тяга в вентиляционных
каналах
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в рабочем состоянии
состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Всех каналов герметично
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по

вертикали не мене
см): МСТ-отсутствует

50

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В.Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 10 Лукашин А.А.

(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 118/7 корпус 2

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. — слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовой плитой имеет без дымоходов, тяга в вентиляциях имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентиляция герметична
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по

вертикали

см):

МСТ отсутствует

не

мене

50

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

отсутствует

8. Состояние

оголовков

дымовых

труб:

дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

оголовки дымоходов нет


10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер



А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 1 Бахместеров Н.Н.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 119/22

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах да, тяга хорошая
по всем дымоходам, тяга в вентиляционных каналах хорошая
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) выполнено в работоспособном состоянии
нет
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: _____
вентиляционные каналы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): МТ - отсутствует в уеб

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

интегри

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовки дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В.Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 10 Лукашин А.А.

(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 120 корпус 1

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовой плитой без дымоходов, тяга в вентиляционных каналах имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентиляция герметична
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по

вертикали
см):

не

мене

50

ЖСГ - отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 10 Лукашин А.А.

(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 120 корпус 2

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах двери с гармошкой имитации без дымоходов, тяга в вентиляционных каналах имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в разветвляющемся состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Всё каналы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по

вертикали
см):

не

мене

50

ИСТ - отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 10 Лукашин А.А.

(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 124

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовой плитой без дымоходов, тяга в вентиляционных каналах имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в рабочем состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): ИСТ - отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовки дымоходов ИСТ

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 3 Артемова О.В.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 127 корпус 3

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовыми плитами без дымоходов, тяга в вентиляционных каналах имеется.
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в радиаторном соседнем стояке
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): МСБ - отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымовых труб нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 10 Лукашин А.А.

(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 128 корпус 1

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. — слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах Дом с газовыми котлами без дымоходов, тяга в вентканалах имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентканал в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по

вертикали не мене
см): МСТ - отсутствует

50

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завалский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 10 Лукашин А.А.

(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 128 корпус 2

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовыми котлами без дымоходов, т.е. в вентиляционных
имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентиляция герметична
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по

вертикали
см):

не

мене

50

МБ - отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовки дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (**анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое)**, или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, **веревка, шар, ерш (щетка)**):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 3 Артемова О.В.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 129

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовыми котлами без дымоходов, тяга в вентиляционных каналах имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в рабочем состоянии засоров нет
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): МСТ - отсутствует.

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовки дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завалский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 10 Лукашин А.А.

(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 130 корпус 1

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. — слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовой плитой без дымоходов, тяга в вентиляционных каналах имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в рабочем состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентиляционные каналы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по

вертикали
см):

не

мене

50

МСТ отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымовых труб нет


10. Наличие комплекта инструментов (**анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое)**, или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, **веревка, шар, ерш (щетка)**):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер



А.Э. Долженко

В.В. Завалский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 10 Лукашин А.А.

(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 130 корпус 2

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовой котельной, без дымоходов, тяга в вентиляционных каналах имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по

вертикали
см):

не
мене

50

КСБ-отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеет

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер



А.Э. Долженко

В.В.Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 3 Артемова О.В.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 131 корпус 1

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовой плитой без дымоходов, тяга в вентиляционных каналах имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): МСБ - отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:
имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:
Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора
Оголовков дымоходов нет.

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 3 Артемова О.В.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 131 корпус 4

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовыми котлами ГЧ дымоходов, тяга в вентиляционных каналах имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): МСТ отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер



А.Э. Долженко

В.В. Завалский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 10 Лукашин А.А.

(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 134

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовой плитой ГБУ жилищного района Кузьминки, тяга в вентканалах имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) вентканал в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): МСТ-отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:
имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:
Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет
10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 10 Лукашин А.А.

(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 138 корпус 1

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовой плитой без дымоходов, тяга в вентиляционных каналах имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по

вертикали
см):

не

мене

50

МСТ - отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завалский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 10 Лукашин А.А.

(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 138 корпус 2

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. — слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовой плитой без дымоходов, т.е. в вентиляциях тяги нет
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в рабочем состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по

вертикали не мене
см): МСТ-отсутствует

50

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

нигде

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымового трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завадский

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » **Февраль 2024г.**

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 10 Лукашин А.А.

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 140 корпус 1

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена
ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния
вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению
работ: Трошин А.В. –слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовой
печкой без дымоходов, тяга в вентиляционных
каналах
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки
дымохода) Вентиляция в кухне полностью
восстановлена
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов:
Вентиляционный герметичен
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х
поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по

вертикали
см):

МСТ не
отсутствует мене

50

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

интеграция

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завалский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 10 Лукашин А.А.

(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 140 корпус 2

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. — слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовыми
котлами без дымоходов, т.е. в ветканалах нет тяги
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Ветканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение ветканала, по

вертикали

не

мене

50

см): ЖСГ отсутствует в устье

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Всего 6 труб отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовки дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 10 Лукашин А.А.

(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации

(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 142 корпус 2

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. — слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах да, с газовой
минимали без дымоходов, т.е. в вентиляционных
имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в рабочем состоянии
состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентиляция (вентиляторы) герметична
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по

вертикали

не

мене

50

см):

НСБ + отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеет

8. Состояние

оголовков

дымовых

труб:

Внешнее

трубы

отсутствует

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовки дымоходов нет.

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 3 Артемова О.В.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 143 корпус 2

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах да, с разовыми испытаниями без дымоходов, тяга в вентиляционных каналах имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в рабочем состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентиляция герметична
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): МВ - отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеет

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завалский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 10 Лукашин А.А.

(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 144

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовыми котлами без дымоходов, тяга в вентиляционных каналах
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентиляция герметична
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): МСТ отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завалский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 3 Артемова О.В.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 147/5 корпус 1

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовой плитой. Из дымоходов, б/та в вентканалы тяга
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): МСТ-отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

нигде

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 3 Артемова О.В.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 147/5 корпус 2

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах да, с заданными параметрами без дымоходов, тяга в вентканалах имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Всегоду герметично
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): МСТ-отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовки дымоходов нет


10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер



А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 10 Лукашин А.А.

(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 148 корпус 1

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовой системой без дымоходов, тяга в вентиляционных каналах отсутствует
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в рабочем состоянии
состоянием
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Всех каналов герметично
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по

вертикали
см):

не

мене

50

МСТ - отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

отсутствует

8. Состояние оголовков дымовых труб:

дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер



А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 10 Лукашин А.А.

(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 148 корпус 2

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. — слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовой плитой, без дымоходов, тяга в вентиляционных каналах отсутствует
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентканалы в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по

вертикали
см):

не

мене

50

МСТ отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер



А.Э. Долженко

В.В. Завалский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 3 Артемова О.В.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 149

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовыми
котлами без дымоходов, тяга в вентиляционных
каналах
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) вентиляция в работоспособном состоя-
нии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: вентиляция герметична
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): МДТ-отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовки дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В.Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 10 Лукашин А.А.

(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 150 корпус 1

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дан с
гарантией шимпанзе без дымоходов, тяга
в вентиляционных каналах имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) выполнено в работоспособном
состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: _____
вентканал герметичен
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по

вертикали

не

мене

50

см):

ЖСТ-отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В.Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 10 Лукашин А.А.

(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 150 корпус 2

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. — слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах под воздействием
и отсутствием без дымоходов, тяга в вентиляционных
каналах
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) выполнено в работоспособном
состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: вентиляционные герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по

вертикали

не

мене

50

см):

14C+ - отсутствующи

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

и менее

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствующи

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завалский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 3 Артемова О.В.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 151 корпус 1

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах годе с естественным движением без дымоходов, тяга в вентиляционных каналах
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) вентиляция в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: вентиляция герметична
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): УСТ - отсуствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

Ничего

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов - нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 3 Артемова О.В.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 151 корпус 2

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовым котлом без дымоходов, тяга в вентиляционных каналах
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) вентиляция в рабочем состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): 1хст-оисциствден

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

есть

8. Состояние оголовков дымовых труб:

одежные трубы оисциствден

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

оголовки дымоходов-нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В.Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э., начальник участка № 10 Лукашин А.А.

(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 152 корпус 2

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. — слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
и кондиционирования удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовой котельной, тяга в дымоходах, мала в вентиляциях имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) выполнено в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: вентиляция герметична
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по

вертикали
см):

не

мене

50

ИСТ - отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

отсутствует

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 154/34

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах для сгоревших
контуров без дымоходов, так в вентканалах
имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): НЕТ - отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов - нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В.Завалский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 159 корпус 1

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах доле старым
клеткам без дымоходов, т.е. в ветканалах
имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) вечинично в работоспособном
состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: ветканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): НСТ - отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завалский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 161 корпус 1

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах отсутствует
вентиляция без дымоходов, ТЭН в вентиляционных каналах
отсутствует
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) отсутствует
вентиляция в рабочем состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: вентиляция герметична
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): НСТ - отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:
имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:
дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора
Оголовков дымоходов - нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В.Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 165 корпус 1

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах для служебных помещений без дымоходов, там в вентканалах тяга
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) вентканалы в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): ИСТ - отсутствием

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

и не имеет

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Полное разрушение отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовки дымоходов - нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завалский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 169

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовой плитой без дымоходов, тяга в вентканалах имеется.
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентканалы в работоспособном состоянии.
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны.
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): хссг - отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

скрывается

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов - нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В.Завадский

АКТ
Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волгоградский проспект дом 171

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовой плитой без дымоходов, тяга в вентканалах имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентканалы в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): НСТ отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:
смазывается

8. Состояние оголовков дымовых труб:
Дымоходы труб отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора
Оголовков дымоходов - нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое)), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В.Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Жигулёвская улица дом 1/24 корпус2

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах при сгорании топлива без дымоходов, тяга в вентиляционных каналах отсутствует
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): ЖСГ отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:
имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:
Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора
Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое)), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер _____

Мастер _____

А.Э. Долженко

В.В.Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Жигулёвская улица дом 3

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовой плитой без дымоходов, тяга в вентканалах имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентканал в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканала герметично
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): ЖСГ отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:
отсутствует

8. Состояние оголовков дымовых труб:
Крышковые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора
Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое)), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В.Завалский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Жигулёвская улица дом 5 корпус 1

— произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах достаточной
отсутствует без дымоходов, тяга в вентиляционных
каналах
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентканалы в работоспособном
состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканала герметично
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): ЖССТ отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

отсутствует

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымовых труб нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое)), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В.Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Жигулёвская улица дом 5 корпус 3

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовой плитой без дымоходов, тяга в вентканалах имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентканалы в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): ЖССТ отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:
есть

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В.Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Жигулёвская улица дом 5 корпус 5

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах да, с хорошей тягой без дымоходов, для в вентканалах имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) вентканал в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканала герметична
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): ИСТ отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:
имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:
дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора
оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое)), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В.Завалский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Жигулёвская улица дом 8

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах для газовых плиток без дымоходов, газа в вентканалах не идет.
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентканалы в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканала герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): НСТ отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

есть

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Состояние труб отсутствует

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завалский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Жигулёвская улица дом 10

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовой котельной без дымоходов, тяга в вентканалах имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) вентильная в радиотермостатном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: вентканалов герметичных
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): ЖСТ-отсутствуют

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

нисуется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

дымового трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

оголовки дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое)), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В.Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Жигулёвская улица дом 12 корпус 1

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовой котельней из дымоходов, тяга в вентканалах имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) всё функционирует в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): ЖСТ - отсутствием

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:
имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:
дымового трубы отсутствием

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора
оголков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое)), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В.Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Жигулёвская улица дом 12 корпус 2

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с паровой плитой без дымоходов, тяга в вентканалах имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) вентканалы в радиоподающей системе
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): ЖСГ - отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:
имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:
дымового трубы отсутствует

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

оголовков дымоходов нет
10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завалский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Жигулёвская улица дом 12 корпус 3

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах тяги в дымоходах нет, в вентканалах тяга есть
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентканалы в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): НССТ отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое)), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер



А.Э. Долженко

В.В.Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Жигулёвская улица дом 12 корпус 4

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах допускается
питание без дымоходов, тяга в вентканалах
существует
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в работоспособном
состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): ЖСТ отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

есть

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер



А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Жигулёвская улица дом 12 корпус 5

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с трубой пританки без дымоходов, тогда в вентканалах тяга
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентканалы в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): ЖСГ отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое)), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В.Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Жигулёвская улица дом 1/24 корпус 1

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах тяги в дымоходах нет, в вентканалах тяга есть
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентиляция в радиаторных каналах свободна
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): НДСГ отсуствуют

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

есть

8. Состояние оголовков дымовых труб:

дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое)), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волжский бульвар дом 19/48

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах доме с газовыми плитами без дымоходов, тяга в вентиляциях слышится
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентканалы в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): ЖСТ отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:
имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:
Оголовки труб отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора
Оголовки дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое)), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В.Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волжский бульвар дом 39 корпус 4

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах доки с газовой плитой без дымоходов, газа в вентканалах слышится
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) Вентканалы в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): НСТ отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:
есть

8. Состояние оголовков дымовых труб:
Дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора
Оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое)), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волжский бульвар дом 43

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовой котельной, тяга в дымоходах и вентканалах имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) вентканалы в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): МСТ - отсутствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

домовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое)), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Волжский бульвар дом 45

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовыми котлами без дымоходов, тяга в вентканалах имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) вентилируется в радиуснососедном соседстве
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: Вентканалы герметизированы
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): ИСТ-отсечивутом

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

оголовки труб отсечивутом

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

оголовки дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое)), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В.Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Есенинский бульвар дом 1/26
корпус 1

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовой
котельной без дымоходов, тяга в вентканалах
имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) вентильные в радиоспособном
состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): мест - отсутствующим

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

домового трубы отсутствующим

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое)), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В.Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Есенинский бульвар дом 1/26 корпус 2

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовой плитой из дымоходов, тяга в вентканалах имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) вентиляция в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): тест - отсутствием

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

дымового трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Есенинский бульвар дом 11 корпус 1

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах тяги в дымоходах и вентиляционных каналах нет
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) вентиляция в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): МСТ - отсуствует

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

отсутствует

8. Состояние оголовков дымовых труб:

дымовые трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое)), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер



А.Э. Долженко

В.В.Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Есенинский бульвар дом 11 корпус 2

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовой системой ГЗ дымоходов, тяга в вертикальных
имеется
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) вертикальная в радиусе соседних
соседей
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: вертикальная герметична
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): МСТ - отсутствием

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

отсутствует

8. Состояние оголовков дымовых труб:

дымового трубы отсутствуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

оголовков дымоходов нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое)), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Зеленодольская улица дом 17 корпус 1

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена

ГБУ «Жилищник района Кузьминки»

(указать название специализированной организации)

2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых

(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)

зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.

3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах доп с заданным
напором без дымоходов, тем в вентиляциях
имеется

4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) вентиляция в рабочем состоянии
осуществлена

5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: _____

вентиляция герметична

6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): 1407 - 6 мес.

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

Убелена

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы, 6 мес.

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовки дымоходов

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое)), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В. Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Зеленодольская улица дом 17 корпус2

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена
ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)

2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)

3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовой плитой без дымоходов, тяга в вентиляционных каналах отсутствует

4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) вентиляция в рабочем состоянии

5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: вентиляция герметична

6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): ИСТ - окуснифцен

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

еменно

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы окуснифуют

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовки дымоходов - нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое)), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В.Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Зеленодольская улица дом 17 корпус 4

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовым котлом без дымохода, тяга в вентиляционных каналах
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) вентиляция в работоспособном состоянии
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: вентканалы герметичны
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): ИСТ - Огнетушитель

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

Имеется

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы Огнетушитель

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовки дымоходов - нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое)), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В.Завадский

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« » Февраль 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Мастер Завадский Владислав Владимирович
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
главный инженер Долженко А.Э. начальник отдела ПТО Сычугов Ю.Ю.
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Зеленодольская улица дом 17 корпус5

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена
ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
(указать название специализированной организации)

2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: Трошин А.В. -чистильщик дымоходов и систем вентиляции жилых зданий удостоверение №151 от 07.08.2020г.
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)

3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах дом с газовыми котлами без дымоходов, тяга в вентиляционных каналах

4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) вентиляторы в рабочем состоянии

5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: _____
вентиляторы герметичны

6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по вертикали не мене 50

см): НСТ - оштукатурен

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

Чистая

8. Состояние оголовков дымовых труб:

Дымовые трубы оштукатурены

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Оголовки дымоходов - нет

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:

Главный инженер

Мастер

А.Э. Долженко

В.В.Завадский